


神戸市マンホール鉄蓋

製造年代	タイプ	名称	①構造 ②蓋裏リフ [®] 形状 ③接続方式 ④バール穴 ⑤機能	形状
S38～S48		φ 600 マンホール鉄蓋	①平受け ②井桁状 ③外蝶番 ④カギ穴	
S48～S53		φ 600 マンホール鉄蓋	①V勾配受け ②井桁状 ③内蝶番 ④カギ穴	
S53～H10		φ 600 マンホール鉄蓋	①V勾配受け ②井桁状 ③内蝶番 ④長バール穴	
H10～		φ 600 浮上防止マンホール鉄蓋	①V勾配受け ②井桁状 ③内蝶番 ④長バール穴 ⑤浮上防止機能	

製造年代	タイプ	名称	①構造 ②蓋裏リフ [®] 形状 ③接続方式 ④バール穴 ⑤機能	形状
H10～H20		φ 600 浮上防止 耐スリップ [®] マンホール鉄蓋	①V勾配受け ②井桁状 ③内蝶番 ④長バール穴 ⑤浮上防止機能	

H20～		φ 600 新型 浮上防止 耐スリップ [®] マンホール鉄蓋	①V勾配受け ②井桁状 ③内蝶番 ④半長バール穴 ⑤浮上防止機能	
------	--	--	--	--

開閉バール



神戸市平受けカギ穴式鉄蓋開閉操作方法

開閉操作一覧

①	②蓋枠嵌合部の土砂取り除き	③専用バール挿入（鉄蓋開閉）	④専用バール挿入（鉄蓋開閉）	⑤専用バール挿入（鉄蓋開閉）
	 <ul style="list-style-type: none"> ・蓋をバールで軽く叩き、蓋枠嵌合部の土砂を取り除きます。 	 <ul style="list-style-type: none"> ・バールカギ部を鉄蓋カギ穴部に挿入。 	 <ul style="list-style-type: none"> ・バールカギ部を鉄蓋カギ穴部に挿入。 	 <ul style="list-style-type: none"> ・バールカギ部を鉄蓋カギ穴部に挿入。

⑥専用バール挿入（鉄蓋開閉）	⑦鉄蓋開閉	⑧鉄蓋開閉	⑨鉄蓋開閉	⑩鉄蓋180度転回
 <ul style="list-style-type: none"> ・バールが鉄蓋に引っかかるようにバールのハンドルを90度回転します。 	 <ul style="list-style-type: none"> ・バールが鉄蓋に引っかかるようにバールのハンドルを90度回転します。 	 <ul style="list-style-type: none"> ・バールのハンドルを持って蓋を持ち上げます。 	 <ul style="list-style-type: none"> ・蓋を180度転回します。 	 <ul style="list-style-type: none"> ・蓋を180度転回します。

⑪鉄蓋180度転回	⑫鉄蓋180度転回			
 <ul style="list-style-type: none"> ・蓋を180度転回します。 	 <ul style="list-style-type: none"> ・蓋を180度転回します。 			

神戸市V勾配受けカギ穴式鉄蓋開閉操作方法

開閉操作一覧

①	②専用バール挿入（食い込み解除）	③専用バール挿入（食い込み解除）	④専用バール挿入（食い込み解除）	⑤専用バール挿入（鉄蓋開閉）
				

①
・鉄蓋の食い込みを解除します。

②専用バール挿入（食い込み解除）
・鉄蓋の食い込みを解除します。

③専用バール挿入（食い込み解除）
・鉄蓋の食い込みを解除します。

④専用バール挿入（食い込み解除）
・鉄蓋の食い込みを解除します。

⑤専用バール挿入（鉄蓋開閉）
・バールカギ部を鉄蓋カギ穴部に挿入。

⑥専用バール挿入（鉄蓋開閉）	⑦専用バール挿入（鉄蓋開閉）	⑧専用バール挿入（鉄蓋開閉）	⑨鉄蓋開閉	⑩鉄蓋水平旋回
				

⑥専用バール挿入（鉄蓋開閉）
・バールカギ部を鉄蓋カギ穴部に挿入。

⑦専用バール挿入（鉄蓋開閉）
・バールが鉄蓋に引っかかるようにバールのハンドルを90度回転します。

⑧専用バール挿入（鉄蓋開閉）
・バールが鉄蓋に引っかかるようにバールのハンドルを90度回転します。

⑨鉄蓋開閉
・バールのハンドルを持って蓋を持ち上げ、十分手前に引き寄せて下さい。

⑩鉄蓋水平旋回
・バールのハンドルを持って蓋を持ち上げ、十分手前に引き寄せて下さい。

⑪鉄蓋水平旋回	⑫鉄蓋180度水平旋回	⑬鉄蓋閉じ方	⑭鉄蓋閉じ方	⑮鉄蓋閉じ方
				

⑪鉄蓋水平旋回
・バールはフックも兼用していますので、蝶番を中心に水平旋回してください。

⑫鉄蓋180度水平旋回

⑬鉄蓋閉じ方
・蝶番を中心に水平旋回し、元に戻して下さい。

⑭鉄蓋閉じ方
・蓋を持ち上げるようにし、足で押しながら受枠に収納して下さい。

⑮鉄蓋閉じ方
・蓋を持ち上げるようにし、足で押しながら受枠に収納して下さい。
・蓋が受枠に食い込むように、蓋外周をバールで軽く叩いて下さい。

神戸市V勾配受け長バール穴式鉄蓋開閉操作方法①

開閉操作一覧

①	②専用バール挿入	③専用バール挿入	④専用バール挿入	⑤専用バール挿入
				
				・専用バールにて鉄蓋を開閉します。 専用バールの先端の凹部（黄色面）が向こう側になるように90度回転します。


⑥食い込み解除	⑦食い込み解除	⑧食い込み解除完了	⑨鉄蓋の引き出し	⑩鉄蓋水平旋回
				
・バールの支点の位置をフレームの角にあわせて、バールを押し下げると、テコの原理により、蓋と枠との食い込みが解除されます。			・蓋が浮いたら、そのままバールのハンドルを持って蓋を持ち上げ、十分手前に引き寄せてください。	

⑪鉄蓋水平旋回	⑫鉄蓋180度水平旋回
	
・バールはフックも兼用していますので、蝶番を中心に水平旋回してください。	



神戸市V勾配受け長バール穴式鉄蓋開閉操作方法②

バール穴拡大図

①バール穴拡大	②専用バールの挿入	③専用バールの挿入
		
・専用バールを鉄蓋バール穴に差し込みます。		・専用バールの先端の凹部（黄色面）が向こう側になるようにします。
④専用バール先端を90度回す。	⑤専用バール先端を90度回した状態。	⑥くい込み解除
		
・矢印の凹部（黄色面）が向こう側である事を確認します。	・そのままバールを手前に引き寄せて、バールの支点の位置（C点）を、フレームの角に合わせて下さい。	・専用バールのハンドルを押し下げる事で、C点を支点にしてテコの原理により、蓋と枠との食い込みが解除されます。

神戸市R勾配式（新型耐スリップ鉄蓋）鉄蓋開閉操作方法①


開閉操作一覧

①	②専用バール挿入	③専用バール挿入	④食い込み解除	⑤食い込み解除完了
				

・蓋の中心方向にバールを傾け、先端T時部を足で踏み、バール穴に差し込みます。

・バール先端部を足で踏み、蓋中心方向に押します。
(バールが押し込めなくなるまでバール先端部を十分に蓋中心方向へ押し込む)

・バール先端部を足で支えた状態でバールを手前に倒し、食い込みを解除します。

⑥バールの90度回転	⑦バールの押し倒し	⑧バールの引き寄せ	⑨バールの引き寄せ(開錠)	⑩鉄蓋の引き出し
				

・バールを垂直に立て、90度回します。

※矢印の凹部（黄色面）が上図の位置に来て
いることを確認します。

・力を入れずにバールを蓋の中心方向へ十分に倒します。

バールの先端部を蓋の外周側へ移動させるためです。

・力を入れずにバールを手前に倒れるまで傾けて下さい。十分に倒れていないと蓋の引き出しの際に開錠されない可能性があります。

・バール穴部のステンレスパッキンが斜めになっている事を確認して下さい。
(ロックが開錠されているかの確認です。)

・バールの傾き方向へバールのハンドルを持って十分に引き出します。

⑪鉄蓋90度水平旋回	⑫鉄蓋180度水平旋回	⑬閉め方（蓋の送り込み）	⑭蓋を食い込ませる	★浮上防止機能写真
				



・バールはフックも兼用していますので、蝶番を中心に水平旋回してください。

・バールを持ち上げ、足で押しながら受柱内に静かに戻して下さい。

・蓋の浮き上がり、及び斜め組み込み現象がないように蓋外周をバール等で軽く叩いて下さい。この時、鉄製ハンマー等では叩かないで下さい。

神戸市R勾配式（新型耐スリップ[®] 鉄蓋）鉄蓋開閉操作方法②

バール穴拡大図

①専用バールの挿入	②食い込み解除	③専用バール先端を90度回す。
		
・専用バールを鉄蓋バール穴に差し込みます。	・バール先端部を足で支えた状態でバールを手前に倒し、食い込みを解除します。	・鉄蓋食い込み解除確認後、専用バールの先端の凹部（黄色面）が向こう側になるようにします。
④バール押し倒し	⑤バール引き寄せ	⑥ステンレスパッキン拡大図(開錠)
		
・力を入れずにバールを蓋の中心方向へ十分に倒します。 バールの先端部を蓋の外周側へ移動させるためです。	・力を入れずにバールを手前に倒れるまで傾けて下さい。十分に倒れていないと蓋の引き出しの際に開錠されない可能性があります。	・バール穴部のステンレスパッキンが斜めになっている事を確認して下さい。 (鍵が開錠されているかの確認です。)